

SIA "V4 Motors"
rēģ.Nr.000321068
Ādmiņu ielā 5/7, Rīgā, LV-1009
tālr.7244161, fakss 7244228

EKSPERTA SLĒDZIENS NR. 617

Rīgā

06.02.2014

Tr/Idz.marka, modelis **VW TRANSPORTER**
Reģistrācijas Nr. **EH 1927**
Izlaiduma gads **1998**
Nobraukums **510263 km**
Tr/Idz.Īpašnieks: **SIA AUSTR.KLĪN.UNIVERS.SLIMNICA**

Automašīna ekspluatēta Latvijā uzņēmuma vajadzībām. Tās vizuālais un tehniskais stāvoklis ļoti slikts . Virsbūve daudzviet caurrūsējusi, vietām arī nesošās konstrukcijas - arkas , statnes sliekšņi. Salona stāvoklis ļoti slikts - cauri daudzi sēdekļi , nodilušas , saskrāpētas durvju apšuves , netīrs ,vietām caurs griestu un grīdas tapsējums . Agregātu stāvoklis tuvu nolietojumam (skatīt noskrējienu) . Uz ekspertīzes brīdi nav izieta valsts tehniskā apskate , rīepas nepieciešams nomainīt nodiluma dēļ . Lai izietu tehnisko apskati ,nepieciešamie ieguldījumi remontā pārsniedz automobiļa vērtību , tādēļ tas ir norakstāms . Atlieku vērtība ir 300 EUR.

Pielikumā: 41 fotogrāfija uz 11 lapām.

Tehniskais eksperts **Raimonds Volonts**
sertifikāta numurs **23**
derīguma termiņš **beztermiņa**



TRANSPORTLĪDZEKĻA APSKATES PROTOKOLS NR. 617

datums **06.02.2014**

Transportlīdzekļa apskates vieta: **Rīga Hipokrāta iela 2**
 Apskate veikta, pamatojoties uz **klienta iesniegumu**

Transportlīdzekļa īpašnieks: **SIA AUSTR.KLĪN.UNIVERS.SLIMNICA** tel: **29575795**
 adrese **Rīga Hipokrāta iela 2**

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. **EH 1927** marka, modelis **VW TRANSPORTER**
 tips **vieglais pasažieru** izlaiduma gads **1998** reģistrācijas apliecības Nr. **AF 0893487**
 dzinēja tilpums **2,4 D** virsbūves numurs **-** šasijas numurs **WV2ZZZ7OZWH104784**
 dzinēja Nr **-** durvju skaits **4** krāsa **balta** km **510263 km**

Komplektācija un papildaprīkojums

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> tonēti stikli | <input checked="" type="checkbox"/> kondicionētājs | <input checked="" type="checkbox"/> pretaizdzišanas ierīce |
| <input type="checkbox"/> lūka | <input checked="" type="checkbox"/> centrālā atslēga | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> audiosistēma | <input checked="" type="checkbox"/> sakabes ierīce | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> elektriskie stiklu pacelāji | <input checked="" type="checkbox"/> ABS sistēma | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> drošības spilveni | <input checked="" type="checkbox"/> stūres pastiprinātājs | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> vieglmetāla diski | <input type="checkbox"/> automātiskā pārnesumkārbā | <input type="checkbox"/> |

Konstatētie iepriekšējie bojājumi

Nr.	Detaljas (mezgla) nosaukums	Bojājuma raksturs

Transportlīdzekļa bojājumi

Nr	Detaljas (mezgla) nosaukums	Remonta veids
1	Priekšējais buferis - noskrāpēts	Remonts+krāsošana
2	Priekšējie spārni x 2 - caurrūsējuši, remontēti	Nomaina+krāsošana
3	Priekšējo riteņu arkas - caurrūsējušas, remontētas	Nomaina+krāsošana
4	Riepas x 4 - nevienmērīgs nodilums	Nomaina
5	Riteņu diski x 4 - korozija, liekti	Nomaina
6	Sliekšņi x 2 - caurrūsējuši, remontēti	Nomaina+krāsošana
7	Vadītāja durvis - korozija	Remonts+krāsošana
8	Vadītāja durvju atslēgas slēdzene - izdilusi	Nomaina
9	Kreisais sānu panelis - liekts, caurrūsējis	Nomaina+krāsošana
10	Aizmug.kreisais sānu panelis - caurrūsējis, remontēts	Nomaina+krāsošana
11	Gala durvis - caurrūsējušas	Nomaina+krāsošana
12	Bagāžnieka grīdas gala dekorat.uzlika - salauzta	Nomaina
13	Pēdējās rindas sēdekļi - saplēsts pārvalks	Nomaina
14	Grīdas tapsējums - netīrs, vietām saplēsts	Nomaina
15	Aizmug.buferis - noskrāpēts	Remonts+krāsošana
16	Aizmug.labais sānu panelis - caurrūsējis, remontēts	Nomaina+krāsošana
17	Vidējās rindas labais sēdeklis - saplīsis pārvi; korozija	Nomaina
18	Jumts - korozija, caurums	Remonts+krāsošana
19	Griestu tapsējums - saskrāpēts, netīrs, caurumi	Nomaina
20	Priekšējās labās durvis - korozija, bukta	Remonts+krāsošana
21	Durvju apšuves x 4 - nodilušas, saskrāpētas	Nomaina
22	Priekšējo durvju priekšējās statnes - caurrūsējušas	Nomaina+krāsošana
23	Motorpārsegs - caurrūsējis	Nomaina+krāsošana
24	Priekš.Valsts nr.zīme - locīta	Nomaina
25	Priekšējā stikla panelis - caurrūsējis	Nomaina+krāsošana
26	Priekšējais panelis - korozija	Remonts+krāsošana



27	centrālās statnes x 2 - korozija	Nomainīta+krāsošana
28	Vadītāja sēdeklis - caurums	Nomainīta
29	Priekšējā loga kreisā statne - caurrūsējusi	Nomainīta+krāsošana

Slēpto bojājumu iespējamība

Piezīmes

uz ekspertīzes brīdi nav izieta tehniskā apskate , riepu stāvoklis slikts .

Apskati veica eksperts

Raimonds Volonts

sertifikāta numurs **23**

derīguma termiņš **beztermiņa**



Tansportlīdzekļa apskate notika piedaloties:

1. **Dainis Vītiņš** pk.090165-10031

2.

SIA «Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca»
 Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1038
 Vienotais reģ. Nr. 40003951628
 HANSABANKA, kods HABALV22
 IBAN konta Nr. LV24 HABA 0001 4070 4580 5